

Kære Kunde

Serviceeftersyn på dit Ekoheat pillefyr

Din Ekoheat træpillefyr skal holde i mange år og sikre dig en god økonomi på varmeregningen, hvilket bedst opnås gennem et årligt serviceeftersyn.

Eftersynet bliver foretaget af autoriseret Ekopower tekniker, der også vil vejlede dig, hvis du har nogle spørgsmål omkring dit Ekoheat træpillefyr.

- Ekoheat træpillefyr der er installeret for mindre end 3 år siden, vil få defekte garantidele udskiftet gratis.
- Sliddele skiftet til en yderst fordelagtig pris og derved undgå ærgrelser ved evt. kedelstop – med manglende varme til følge!
- Din kedeldrift bliver optimeret, så den kører optimalt og derved en mindre forbrug af træpiller.
- En god forbrænding giver mindre slid, længer levetid og er godt for miljøet.
- Du slipper for noget af det sorte arbejde og kan med god samvittighed bruge din tid sammen med familien.

Nedestående kan du se en beskrivelse af, hvad teknikeren vil gennemgå på kedlen.

- ✓ Kedlen bliver opdateret med det sidste nye software.
- ✓ Der bliver målt om der er tilstrækkelig træk i din skorsten for optimal forbrænding.
- ✓ Der bliver målt CO₂/lt og kedlen bliver indstillet, så den har den rigtige balance mellem dette.
- ✓ Alle bevægelige dele bliver efterset, og smøres med Kema RG-1100.
- ✓ Brandkammer og røgkasse på kedlen bliver rengjort.
- ✓ Brænderen bliver skilt ad og rengjort. Alle huller bliver renset, så der er den rigtige luftgennemstrømning.
- ✓ Sneflen bliver kalibreret og kedlen indreguleret, så den kører optimalt.
- ✓ Røgsugeren bliver efterset, og der bliver skiftet til nye varmebestandig lejer gratis, hvis dette er nødvendigt.
- ✓ Fotosensor renses og tjekkes for lysfølsomhed.
- ✓ *El-tænder følger med servicebesøget gratis.*

Alt dette vil du få til en netto pris på **Kr. 1.895,-** inkl. moms.

Du har yderligere muligheden for at få vores nye askeplade system monteret under besøget til en meget fordelagtig pris. Se vedlagte beskrivelse.

Nyt askepladesystem inkl. montering ved serviceeftersyn **kr. 1.999,-** normal pris kr. 2.999,-

Du får ingen ekstra regning på kørsel, da dette er inkluderet i prisen.

Du kan bestille service eftersynet på post@danfyret.dk eller tlf. 40843079.

Bestilt og udført inden
31/8 - 2016
ydes 20 % rabat
på eftersynsprisen

SPAR
Kr. 1.000,-

Falstervej 28 DK-5500 Middelfart Ph: +45 63 40 70 50 Fax +45 63 40 70 54
post@ekopower.dk - www.ekopower.dk - CVR nr. VAT no. 33 35 55 48