

## Pressemeddelelse

Ekopower importerer og forhandler Ekoheat pillefyr i Danmark og der er desværre rejst usikkerhed omkring tilbage brand i disse kedler. Dette er noget Ekopower tager yderst alvorligt og har valgt at reagerer på omgående.

Ekopower tilbyder derfor alle Ekoheat ejere et gratis og uforpligtende Kontrol- & Sikkerhedsbesøg, udført af Ekopower's servicepersonale. Vi vil derfor gerne opfordre alle Ekoheat ejere til at gå ind på [www.ekopower.dk](http://www.ekopower.dk) og udfylde vores Kontrol- & Garantibevis og derefter sende det til os. Besøget kan også rekvireres på mail: [post@ekopower.dk](mailto:post@ekopower.dk). Derefter vil man blive kontaktet af Ekopower for aftale om besøgstidspunkt. Vi vil gerne at Ekoheat ejeren er til stede under dette Kontrol & Sikkerhedsbesøg, da vi i samme forbindelse gerne vil informerer om generel vedligeholdelse af Ekoheat pillefyr.


Ved dette besøg, vil Ekopower gennemgå selve anlægget og opdaterer fyret med vores nyeste software, hvor der er lavet yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Det kan blandt andet oplyses, at den interne snegl kører tom, ved en eventuel alarm, samt at anlægget ikke kan startes, hvis der allerede er træpiller i kedlen. Derudover vil den termiske sikring, som sidder på faldrøret blive skiftet ud med en ny model, som aktiveres ved lavere temperatur. Efter hvert besøg vil Ekoheat ejeren få udleveret et Kontrolbevis, som beskriver hvilke tiltag vi har foretaget.

Ekopower vil gerne understrege, at det er ganske få anlæg, som er tilbagebrand og alle sikkerhedsforanstaltninger har virket, så ingen af disse tilbagebrand har udviklet sig til brand i bygninger.

Ekopower kan også henvise til, at Ekoheat kedler er på listen over typegodkendte biomasseanlæg.

Med venlig hilsen

**Ekopower**



Dan Elkjær

Direktør